

Fynshav Vandværk  
c/o Græskobbel 17, Fynshav  
6440 Augustenborg  
Att.: Jan SarupRapportnr.: AR-19-CA-00851119-01  
Batchnr.: EUDKVE-00851119  
Kundenr.: CA0004606  
Modt. dato: 22.07.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Fynshav Vandværk - B1 DGU 170.0323 - V20000200 / 4501000901  
**DGU-nr:** 170.323  
**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 22.07.2019 kl. 12:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S AD3  
**Analyseperiode:** 22.07.2019 - 26.07.2019

**Prøvemærke:** fra boring

Lab prøvenr:	80685707	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

26.07.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse